

令和4年度第1回ハッピーウォーク 報告書

日程：2022年7月2日（土） 9時～10時30分

参加者：（学校）石津副校長、（PTA）宇根、杉山、尾本、玖村、反迫、（協働推進課）小林、
（社会福祉協議会）中村、北島、（地区協）依田・山本・坂下・永谷・林田、蜂矢

（1）布田小前信号交差点および南側三叉路



対応要望：止まれ路面標識の再塗装。

（2）多摩川7丁目府中用水路沿いの通学路

（ア）PTA 危険箇所MAP 20



対応希望：① 用水路沿いの通学路に黄色反射式の縦長「通学路看板」が電柱ごとに設置。

①



② 同上の車止めのブロック破損。

②

（3）染地1丁目地区

（ア）PTA 危険箇所MAP 17



抜け道として車の往来が多く見通しも悪いため危険。

対応希望：「7～9時車両進入禁止」の標識を設置希望およびカーブしているところにミラーの設置。

(イ) PTA 危険個所MAP18 (齊藤農園の旧あぜ道の用水路)

対応希望：用水路への転落防止の柵、及び夜間が暗いため街灯を設置。



(ウ) PTA 危険個所MAP12 (齊藤農園通り抜けて北側道路へ突き当たるT字路)

対応希望：北側電柱上にカーブミラーの設置。



(エ) PTA 危険個所MAP21 (ヤマト便に抜ける東西300mの旧田んぼ通り)が急な宅地整備がされ、歩行者や通学児童向け歩行者の安全確保が全くなされていない。



対応希望：ミラー等道路交通法標識の設置。歩行者用の路側帯の確保、道路標識、路面標識の早急な設置塗装整備。

(オ) PTA 危険個所MPA17 (染地かもめ自治会入口)

桜堤通りを通行する車の抜け道になっていて、車のスピードがあつて危ない。

対応希望：朝夕の学童通学時間帯の交通規制。



【前回からの市からの回答：当該区間にある月極駐車場をはじめ周辺の住民、地元自治会、学校、企業等の同意を幅広く得る必要があります。(通行禁止規制は、居住者であっても規制区間の通行には許可を定期的に申請する必要があります。)また、規制開始場所の染地1-9南東角は駐車場の出入口の為、標識の建柱場所の確保が課題となります。また、規制区間に接続する道路にも規制標識の建柱場所の確保が必要です。備考：路側帯が一部摩耗しているので調布市道路管理課に塗り直しを依頼しています。また、染地1-22-33の一時停止の塗り直しを調布警察署で実施する予定。】

⇒前回のハピウォークから、市からは上記回答をもらったが、依然として至急な対応が求められているので、地元自治会(染地かもめ会)からも要望を至急あげてもらう。

(4) PTA 危険箇所MAP 13 (布田南通りのヤマト便前の道路)



対応希望：横断歩道あるいは信号の設置。

【前回からの市からの回答：信号機・横断歩道共に設置間隔の基準を満たさないの
で設置は困難。設置間隔の基準は原則信号機で150m、横断歩道で200mであり、
南方向に設置している染地一丁目の信号機から当該交差点までは約85mとなります。
なお安全対策として、ヤマト便前道路の横断の件は、東西に車両用のとまれ看板を設
定予定。その支柱に歩行者用に横断危険等の看板を設置要望。】

⇒前回のハピウォークから、市からは上記回答をもらったが、上述した「ヤマト便に抜ける約300m東西の旧
田んぼ通り」沿いエリアの急速な宅地開発が進んだことで、地域住民の安心を確保するための新しい全
体的対応（横断歩道あるいは信号機）を強く要望する。


【布田5丁目地区】

- ① 短い横断歩道のため信号無視する自転車が多い。両端を建物に囲まれ見通しが悪く危険。
- ② 子供が飛び出しやすい。見通しが悪く、下り坂で自転車のスピードに注意。（保健所通り）
- ③ 交通量が多く、三叉路で見通しが悪い。自転車のスピードに注意。（白山通り）
- ④ 古天神公園入口前の通りのT字路が危険。子どもの飛び出し注意。下校時、子供が広がって歩いている。古天神公園のトイレ屋根に登って遊ぶ人がいるので危ない。
- ⑤ 急坂のため、車や自転車のスピードに注意。

【布田6丁目地区】

- ⑥ 見通しが悪いので自転車との接触に注意。
- ⑦ 非常に狭く見通しが悪い。坂道でスピードが出やすく、先が交差点になっているため、事故が起きやすい。
- ⑧ ガードレール内の歩道が狭く、危険。（布田南通り）
- ⑨ 街灯が少なく暗い。（羽毛下通り）
- ⑩ 道が狭いため、登校時間に車が通ると危ない。

布田小学校 危険箇所MAP



【多摩川地区】

- ⑭ 車の通りが多い。急なカーブが危険。
- ⑮ 車から横断歩道を渡る人が見えづらく危険。左折してくる車が多く、青信号でも注意が必要。
- ⑯ 一方通行の道路で、一時停止しない車が多いので、通行注意。

【染地地区】

- ⑪ 見通しが悪く下り坂があるため、自転車と接触しやすい。
- ⑫ 道幅が狭く、子供が広がって歩いている。（ミラー設置希望）
- ⑬ いなげや付近の信号がないところで横断するのは危険。角を曲がる自転車や車が、歩いていると見えづらい。
⑰ 抜け道となっていて危険なので、「7-9時車両進入禁止」の標識を設置希望。
- ⑱ 転落防止の柵、及び夜間が暗いため外灯を設置希望。

要望箇所：⑫ミラー希望 ⑰標識希望 ⑱柵・外灯希望