

2013 年地域改善要望書と その成果経過報告書



2014年3月26日（水）

布田小地区ハッピータウン協議会

平成 25 年 11 月

調布市長 長友貴樹 様

調布警察署長 上原智明 様

【地域内における安全確保および防災の視点からの要望書】

当地区協の主な事業の一つとして、年 2 回実施している「まちあるき
ハッピーウォーク」があります。これは、役員・運営委員で地域内を歩
くことで、地域の現状や課題を一緒に共有し、地域のこれからの方向性
などを話し合うためのひとつのベースにしていこう、という主旨のもの
です。子供の安全の確保という視点に立つ布田小学校の P T A の有志の
方々も毎回ご参加をいただき、地区協、学校 P T A の共同体制で地域の
環境をより安全で安心なものにしていこうと連携を図っているところ
です。

このたび、過去 3 回実施した「まちあるきハッピーウォーク」に基
づき、調布市および調布警察署への要望書を写真を添付しましてまとめ
ましたので、ご対応を検討いただきますようよろしくお願い申し上げま
す。

布田小地区ハッピータウン協議会 会長 依田 耕児

布田小 P T A 会長 雪本 修一

A-①



【現状】

布田小学校の西側を南北に通る白山通りは、スピードを上げて走る車も多く、特に小学校周辺の視界の安全確保やスムーズな歩行が難しい箇所が多い。

【要望】

(イ) A①北側から来る車から左カーブ前方の注意を確保しやすくするためA②の位置にカーブミラーの設置してください。

A-②



(ロ) A①側およびその先にある横断歩道と菱形路上表示を常にはっきり見える塗装状態に維持してください。

(ハ) 布田小正門前左右 20 メートルをB②交差点と同じく、赤い塗装にしてください。

B-①



(ニ) B②内交差点の赤い塗装ゾーンが短く、北側から進入してきた車には見えにくいので、北方面手前 10m赤い塗装ゾーンを延長してください。

(ホ) B②カーブミラーが木の葉っぱで覆われていて前方が見えにくく意味がないので木を常に手入れしてください。

B-②



(ハ) B②正面に見える電柱上に、注意を促す電柱幅の張り紙を設置してほしい。

(ト) B②交差点の路上表示の塗装を常に最新の状態を維持してください。

C-①



【現状】

布田小東側の南北通りは、道路を東西にわたる横断歩道がなく、特に登下校時の児童への歩行指導がしにくい。

【要望】

(f) C①白線のところに横断歩道を設置してください。

C-②



(リ) C①、C②、C③の横断歩道を含むすべての路上表示を常にはっきり見える最新の状態を維持してください。

C-③



D-①



【現状】

布田6丁目下を東西の羽毛下通りは車両の裏道としてよく使われており、道幅も狭いことから児童が歩行するにあたって危険な道である。

【要望】

(ア) D①フェンスに蔦がからまり、子どもの姿が完全に隠れてしまい大変危険である。平成25年の初夏に調布市側に1回伐採を行ってもらったが、すぐに蔦が生えてきて元にもどってしまった。市民側からいちいち依頼しなくても常に状況をチェックして伐採作業を自動的に行ってほしい。

D-②



(イ) 交差点四方道路上標識塗装も常に最新の状態を維持してほしい。




D-③



D-④

E-①



【現状】

おなじく布田6丁目下の羽毛下通りで、民家脇の階段から下りてきた際に、通行する車両にとってみると急な飛び出し状態になり大変危険です。

民家の大木の草木葉っぱも視界の安全確保の大きな妨げとなっています。

【要望】

(7) E①北側階段側から正面のところにカーブミラーを設置してください。

E-②



(7) E③民家の方が自発的に黄色い看板を設置しているようですが、せめてその看板がはっきり見えるくらいの程度に、調布市側に樹木の伐採の交渉をしてください。

E-③



F-①



【現状】

布田小西側学区区域を通る旧保健所通りのシルバー人材センター交差点は、下り坂および民家の壁などが重なり、大変危険な交差点です。

【要望】

(カ) F②よく見ると既に十分なカーブミラーが設置されていますが、道路上表示塗装が見えない状態になっており、早急な再塗装作業をお願いします。

(ク) F①南へ通行する際に、看板は逆に視界の妨げになり危険なので、何か注意を促す表示の設置の検討をお願いします。

F-②



【現状】

G①,G② 調布南高校南側桜堤通りの南側歩道が途中で切れており、世田谷通り方面への道が開通後、大型トラックの通行が急増しており、歩道が切れたあと次の信号までの約 200m を歩行あるいは自転車で通行することが大変危険です。

【要望】

(ク) 歩道を開通してください。

(ケ) G③ 通学時間帯の現状のトラック通行規制を徹底してください。また、狛江方面からの通行規制標識を設置してください。

G-①



G-②



G-③

H-①



【現状】

布田6丁目の旧家の大木が、ご近所の非常な迷惑となっており、夕暮時からうす暗い状態になり、子どもや自転車を含む車両の通行にも危険で、かつ大変物騒です。

【要望】

(リ) せめて道路上に大きく張り出した樹木の一部でも伐採できるよう居住者と交渉してください。

(ル) 新しく街灯の設置をお願いします。

I-①



I-②



【現状と要望】

(レ) 学区域内の防火水槽表示のいくつかが錆びた状態ですので、現状をすべてチェック後、再塗装して最新の状態を維持してください。また、草木で覆われ標識や蓋が分かりづらい箇所もありますので手入れをお願いします。

J-①



【現状と要望】

(ロ) 土地所有者不明の一角にたつ大木の周辺に粗大ゴミなどの不法投棄が多発しており、小学校と隣接していることもあり、景観も悪く物騒です。禁止看板や定期的なゴミ回収をお願いします。

布田小地区ハッピータウン協議会

「地域内における安全確保および防災の視点からの要望書」に対する回答とその後の対応

項目	要望内容	対応課	回答内容	警察	その後の対応 H26/3 月末現在
布田小西側 白山通り A-1, 2 B-1, 2					
イ	A-1 北側から来る車から左カーブ前方の注意を確保しやすくするため、A-2 の位置にカーブミラー設置を求める。	道路管理課	カーブミラーを設置します。		未設置。工事予定を再度要確認。
□	A-1 側およびその先にある横断歩道と菱形路上表示を常にはっきり見える塗装状態の維持を求める。	道路管理課	横断歩道並びに予告マーク（菱形）については警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	路面塗装表示は対応する（路面が傷んでいる箇所は市と調整）。	対応完了。
ハ	布田小正門前左右 20 メートルを、B-2 交差点と同じく赤い塗装にして欲しい。	道路管理課	他の小中学校等にも影響する事項となるため、検討事項とさせて頂きたい。校門前の白線が消えているため、そちらは再設置いたします。		継続して対応を依頼。
ニ	B-2 内交差点内の赤い塗装ゾーンが短く、北側から進入してきた車には見えにくいので、北方面手前 10 メートル赤い塗装ゾーンを延長して欲しい。	道路管理課	現在の構造で機能していると判断しております。現時点での追加延長は考えておりませんので、ご理解をお願いします。		周辺道路のセッパックの予定があるそうなので現状維持。
ホ	B-2 カーブミラーが木の葉っぱで覆われていて前方が見えにくく意味がないので木を常に手入れして欲しい。	道路管理課	所有者に剪定等、樹木管理について、申し入れいたします。		対策済。定期的に継続して対策を要望済。
ヘ	B-2 正面に見える電柱上に、注意を促す電柱幅の	道路管理	電柱の手前にすでに注意喚起の看板が設置されてお		上記項目（二）と同じ。

項目	要望内容	対応課	回答内容	警察	その後の対応 H26/3 月末現在
	張り紙を設置して欲しい。	課	り、現時点で看板の追加は難しい状況です。		
ト	B-2 交差点の路上表示の塗装を常に最新の状態に維持して欲しい。	道路管理課	停止線等の規制表示は、警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	路面塗装表示は対応する（路面が傷んでいる箇所は市と調整）。	「止まれ」の表示と四方の路側帯の再塗装の完了を確認済。
布田小東側 南北通り C-1, 2, 3					
チ	C-1 白線のところに横断歩道設置を求める。	道路管理課	横断歩道の新設については警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	設置要望箇所は校庭の南東側であるが、要望箇所の東側が駐車場となっており、人溜まりの箇所としては適当ではないという考えから横断歩道の設置は難しい。	対応依頼を総合的に行った結果、間もなく設置工事開始予定。3月初めに学校側と警察が工事打ち合わせ済。
リ	C-1,C-2, C-3 の横断歩道を含むすべての路上表示を常にはっきり見える最新の状態に維持して欲しい。	道路管理課	規制表示は警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。それ以外の外側線や自転車用ストップマークについては、再表示いたします（布田小学校外周道路全体）。	路面塗装表示は対応する（路面が傷んでいる箇所は市と調整）。	学校周辺のすべての停止線と「止まれ」、また速度制限表示は5か所中3か所を再塗装完了済。
布田6丁目下 羽毛下通り D-1, 2, 3, 4					
ヌ	D-1 フェンスに蔦がからまり、子どもの姿が完全に隠れてしまい大変危険である。平成25年の初夏に調布市に1回伐採を行ってもらったが、すぐ	道路管理課	市内全域を完璧に管理することは難しい状況でございます。定期的な草刈等に努めてまいります。お気づきの点がございましたら、ご指摘いただけますようお願い		伐採完了。定期的な現状観察と伐採手入れを市へ要望済。

項目	要望内容	対応課	回答内容	警察	その後の対応 H26/3月末現在
	に藪が生えてきて元に戻ってしまった。市民側からいちいち依頼しなくても常に状況をチェックして伐採作業を自動的に行って欲しい。		願います。		
ル	交差点四方道路上標識塗装も常に最新の状態を維持して欲しい。	道路管理課	止まれ等規制表示については警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	路面塗装表示は対応する (路面が傷んでいる箇所は市と調整)。	停止線と「止まれ」の再塗装完了。
ヲ	E-1 北側階段側から正面のところにカーブミラーを設置して欲しい。	道路管理課	カーブミラーの設置は立地の関係で設置することが極めて難しい状況です。とびだし注意等の路面表示の設置を検討いたします。		具体的な対応内容待ち。
ワ	E-3 民家の方が自発的に黄色看板を設置しているようだが、せめてその看板がはっきり見えるくらいの程度に、調布市側に樹木伐採の交渉をして欲しい。	道路管理課	所有者に剪定等、樹木管理について、申し入れいたします。		春夏シーズンに向けて、状況を要観察。
旧保健所通り シルバー人材センター交差点 F-1, 2					
カ	F-2 よく見ると既に十分なカーブミラーが設置されているが、道路上表示塗装が見えない状態になっており、早急な再塗装作業を求める。	道路管理課	停止線、止まれ等の規制表示については警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	路面塗装表示は対応する (路面が傷んでいる箇所は市と調整)。	対応完了。
コ	F-1 南へ通行する際に、看板は逆に視界の妨げになり危険なので、何か注意を促す表示の設置検討	道路管理課	注意を促す路面表示の設置を行います。		下り坂方面の路上に注意書き塗装の新設を完了。

項目	要望内容	対応課	回答内容	警察	その後の対応 H26/3 月末現在
	を望む。				
調布南高校南側 桜堤通り G-1, 2, 3					
タ	歩道を開通して欲しい。	道路管理課	写真の位置から東進すると、道路用地不足となることから、歩道の設置は現段階ではできません。		継続して対応を依頼。
シ	G-3 通学時間帯の現状のトラック通行規制を徹底して欲しい。また、狛江方面からの通行規制標識を設置して欲しい。	道路管理課	規制標識については、警察の所管となりますので、警察にご要望をお伝えいたします。	規制の徹底に努める。	警察の対応の変化なし。
布田6丁目 旧家大木 H-1					
ソ	せめて道路上に大きく張り出した樹木の一部でも伐採できるよう居住者と交渉を望む。	道路管理課	所有者に剪定等、樹木管理について、申し入れいたします。		様子を継続観察。
ツ	新しく街灯の設置を求める。	道路管理課	現状、設置しても、木の影響で効果が発揮されないため、「ソ」の樹木伐採が実施された後、再検討いたします。		継続して対応を依頼。
I-1, 2					
ネ	学区内の防火水槽表示のいくつかが錆びた状態ですので、現状をすべてチェック後、再塗装して最新の状態を維持して欲しい。また、草木で覆われ標識や蓋が分かりづらい箇所があるので、手入れを求める。	総合防災安全課	防火貯水槽表示の取替えについては、老朽化の程度により優先順位をつけ、予算の範囲内で対応してまいります。 ご指摘の草木で覆われた箇所都営染地一丁目アパート公園についての維持管理は、都営住宅サービス公社が行っており、当課から剪定等について依頼しました。		都営染地一丁目アパート内の公園はきれいになった。 多摩川七丁目の錆びて字が見えなくなっていた防火水槽丸看板は新品同様に交換完了。

項目	要望内容	対応課	回答内容	警察	その後の対応 H26/3月末現在
都営1丁目アパート周辺 J-1					
ナ	土地所有者不明の一角にたつ大木の周辺に粗大ゴミなどの不法投棄が多発しており、小学校と隣接していることもあり、景観も悪く物騒。禁止看板や定期的なゴミ回収を望む。	道路管理課	この土地については、調布市の管理地となります（公図上）。 土地境界を確認し、適正な管理に努めます。		経過を継続して要観察。
その他	街づくり事業課による道路拡幅に関する次年度予算要望の予定について（B周辺）	道路管理課 （街づくり事業課に確認）	今年度、概略設計を行っており、今後事業化に向け準備を進めていく予定です。		タイムリーな情報の提供を要望済。